AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F070496777

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/08/2026	26265499

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S016F110**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
38 RUE SAINT ANTOINE

16160 LE GOND PONTOUVRE
05.45.39.49.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 016F1051

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
1090 VM 16 (F)	18-01-2008	18-01-2008

Marque	Désignation commerciale
FIAT	DUCATO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA25000001343798	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MFT5323M0047	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

212234

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant

7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

Défaillances mineures

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (D)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/01/2020:160976 Kms / 04/01/2022:177460 Kms / 21/02/2022:179275 Kms / 29/12/2023:199963 Kms / 19/12/2025:212198 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+1.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			4%	
Forces verticales		1251daN			897daN	
Frein de service						
Forces de freinage	424daN		443daN	261daN		281daN
Déséquilibre (<20%)		5%			8%	
Force de freinage (efficacité)	424daN		443daN	261daN		281daN
Taux d'efficacité (=>50%)			65%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			18%			
Opacité des fumées (1.30m-1) C1:0.47 C2:0.57						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)			G:-1.6%	D:-1.0%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)			G:-0.5%	D:+2.0%		

CT RG VL 070 450 001 - 03/26