EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : Z 006247131

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/09/2024	24114541

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 03/09/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S095Z118

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE SECURITE GONESSE

(3) COORDONNÉES : 3 PARC DE LA CALARDE RTE D.370 - 45 RTE D'AULNAY
95500 GONESSE
Tel : 01.39.85.94.38 Fax : 06.61.96.04.58

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 095Z1042

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
515 DTQ 95 (F)	20/10/2004	20/10/2004

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES	411 CDI 40

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDB9046631R707118	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
B0411DE 40C	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

141 744

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. - GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante - AVG, AVD
1.1.14.a.1. - TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé - AVG, AVD
1.2.1.b.1. - PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre - AV
2.1.1.e.1. - ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité
2.3.1.a.1. - JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
4.3.1.b.1. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) - ARG
4.4.1.b.1. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) - ARG
4.6.1.b.1. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse - ARG
5.2.3.e.1. - PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger - ARG
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - AVD, G, D
6.2.13.b.1. - AUTRES OUVRANTS : Détérioration - AR
6.2.3.c.1. - PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées - AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
03/09/2018 : 84553 Km // 02/09/2019 : 94249 Km // 02/09/2020 : 102562 Km // 30/08/2021 : 112428 Km // 01/09/2022 : 121864 Km // 08/09/2023 : 130539 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	+2.5 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	1 %		5 %	
Forces verticales :	1419 daN		2508 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	571daN	421daN	854daN	766daN
Déséquilibre (<20%) :	27 %		11 %	
Force de freinage (efficacité) :	571daN	421daN	854daN	766daN
Taux d'efficacité global (>=50%) :	66 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 18%				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3m-1) :	C3 : 1.32	C4 : 1.44	C5 : 1.27	
	Moyenne : 1.35			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) :	G : -2.1 %		D : -2.5 %	