INVENTAIRE N°1401 2025

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
PEUGEOT	206+	08/11/2011	VÉHICULE NE DÉMARRE PAS PAS DE CT PAR CHOC AV DEBOITE



Le

24/09/2025

À

QUIMPER - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/4e331865-5ceb-4125-9274-2b3b026b7b28

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Berline
Identification vendeur	Departement

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	206+
Date de mise en circulation ou année	08/11/2011
Numéro de série	Vf32m8hr0by125711
Numéro d'immatriculation	Bx-203-kv
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Classique
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Ne démarre pas
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Berline
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/65/14
Etat des pneus	Bon avant bon arriere
Etat carrosserie	Flocage sur le véhicule paré choc av deboitr
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Ne roule pad
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière





Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule ne démarre pas pas de ct Par choc av deboite