PEUGEOT BOXER 133268 12/10/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**BOXER**	**133268**	**12/10/2016**

Commentaires globaux

FOURGON EN ÉTAT DE CARROSSERIE À RÉVISER , INTÉRIEUR BIEN ÉQUIPÉ AVEC LES PLACARDS DE RANGEMENT ET ÉTABLI , INTÉRIEUR À NETTOYER , MOTEUR FONCTIONNEL MAIS À RÉVISER !









Le

24/03/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/815c8a09-f37a-40e7-9057-861cd6360b00

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Boxer
Date de mise en circulation ou année	12/10/2016
Numéro de série	VF3YC3MFB12C64904
Numéro d'immatriculation	EF 385 YW
Energie	Gazole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Tiroir arrière, placard arrière, établi avec Etau , transmetteur électrique , girophare
Nombre de places (car & bus)	X3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Décalcomanies sur le contour du véhicule à décoller , manque baguette de protection côté droit , plastique rétroviseur côté droit cassé , grosse boss sur le plafond réhaussé côté droit , bas de caisse enfoncé côté droit , le moteur démarre et fonctionne mais emet un bruit bizarre ?
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	225/70/15
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Plafonnier avant droit enfoncé
Etat soubassements	Bas de caisse côté droit déformé
Etat intérieur	À nettoyer
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur





Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	133268

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)











PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4







CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Fourgon en état de carrosserie à réviser , intérieur bien équipé avec les placards de rangement et établi , intérieur à nettoyer , moteur fonctionnel mais à réviser !

Photos annexes

