PEUGEOT PARTNER 248039 18/11/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**PARTNER**	**248039**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
18/11/2013	**VÉHICULE VENDU DANS L'ÉTAT PRÉVOIR UNE GROSSE RÉVISION, LE VÉHICULE EST VENDU UNIQUEMENT PROFESSIONNEL ET L'ÉQUIPEMENT POMPIER SERA RETIRÉ AVANT LA LIVRAISON. POSSIBILITÉ DE VOIR LE VÉHICULE SUR RENDEZ-VOUS**





Le

01/09/2026

À

SDIS SAVOIE 73, 226 RUE DE LA PERRODIÈRE, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/84999bdd-c8e8-47be-994d-d89b02684b01

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	UTILITAIRE
Identification vendeur	SDIS73

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Partner
Date de mise en circulation ou année	18/11/2013
Numéro de série	VF37J9HP0CJ798281
Numéro d'immatriculation (A)	DA497MZ
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	HS
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Manque un siège arrière La boîte de vitesse est à réviser Véhicule ne peut pas reprendre la route car bloqué en première vitesse. L'équipement sera pompier sera retiré avant la livraison. Système de frein freinage à vérifier Rotules de suspensions avant droite à changer Carrosserie à avoir Batterie HS
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	UTILITAIRE
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/65R15
Etat des pneus	Passable
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Passable
État de l'intérieur	Correct
Transmission	HS
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté

PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation




Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	248039

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4









Photo dégât 5





Photo dégât 6







Photo dégât 7



Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Véhicule vendu dans l'état prévoir une grosse révision, le véhicule est vendu uniquement professionnel et l'équipement pompier sera retiré avant la livraison. possibilité de voir le véhicule sur rendez-vous

Photos annexes