
INVENTAIRE N°1890 2025

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
RENAULT	**CAM**	**17/02/2004**	**BCP DE CORROSION POMPE HYDRAULIQUE HS**



Le

02/12/2025

À

PLERIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/2154484c-dc7f-4f42-a66b-6a064f458af5

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Pl
Identification vendeur	Efm001

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Cam
Date de mise en circulation ou année	17/02/2004
Numéro de série	VF644AEA000002551
Numéro d'immatriculation	Bp101eg
Energie	Gp
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Camion benne
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	PI
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	265/70r 19.5
Etat des pneus	50% uses legerement craqueles
Etat carrosserie	Usagé
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Usage
Transmission	Manuel


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur



Barré rouge



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur





Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord





Photo console centrale





Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bcp de corrosion pompe hydraulique hs