INVENTAIRE N°1913 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MEGANE 2**	**188926**	**19/10/2006**

Commentaires globaux

MOTEUR TOURNE BIEN, LEGER SIFLEMENT A L ACCELERAGION (COURROIE)



Le

01/12/2025

À

PLERIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e7a5ed63-5d98-4197-80ff-5f51e519c660

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vp 5 places
Identification vendeur	Ed066

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Megane 2
Date de mise en circulation ou année	19/10/2006
Numéro de série	Vf1BM1R0H36809921
Numéro d'immatriculation	9796xl22
Energie	Es
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiablr
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Clim auto regulateur 4 vitres elec retro elec phare auto
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie endommagée
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Berline
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65r15 91T
Etat des pneus	50%
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Tres moyen
Transmission	A l arret ras
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	188926

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo sièges arrière




Photo du coffre



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Moteur tourne bien, leger siflement a l acceleragion (courroie)