# TEMSA SAFARI 392995 23/11/2010

| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| **TEMSA** | **SAFARI** | **392995** | **23/11/2010** |




Le

**20/04/2026**

À

**MAINVILLIES - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/0974c1e0-6636-41da-b6e8-5666776d6619

trustoo


Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Bus |
| Identification vendeur | Transdev |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Temsa |
| Modèle | Safari |
| Date de mise en circulation ou année | 23/11/2010 |
| Numéro de série | NLTRPUB7L01010005 |
| Numéro d'immatriculation | BD-737-PA |
| Energie | Gasoil |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE AUTOMATIQUE |
| Transmission | Bon |
| Etat trains roulants | Bon |
| Nombre de places (car & bus) | 58 |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Bus |
| Nombre de portes | 2 |
| Taille des pneumatiques | 295/80/22.5 |
| Etat des pneus | Bon |
| Etat carrosserie | Bon |
| Etat soubassements | Bon |
| Etat intérieur | Bon |
| Nombre de vitesses | Automatique |


# DOCUMENTS


## Documents

Certificat d'immatriculation




Contrôle technique









Attestation limiteur





Barré rouge



CERTIFICAT DE CONFORMITE
CONDITIONS PARTICULIERES


NLTRPUB7L0101005












Certificat d'aménagement





# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur




Photos pneus ou chenilles



















# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 392995 |

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière





Photo du coffre





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)




Autre photo intérieur



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7




Photo dégât 8




Photo dégât 9

