EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : **K009044366**

# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 23/05/2025 | 25145448 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

22/05/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S069K190

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Glandiers Est
Rue du Portugal
69720 SAINT - LAURENT DE MURE

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 013Z7042

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CB-396-ZH (F) | 27/02/2012 | 10/02/2009 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| RENAULT | TRR | PR SREM |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| VF624GPA000030980 | N3 |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| 24GPA5RL2 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

504379

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

| | |
|---|---|
| 3.3.1.b.1. | MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Avant Droite Supérieur) |
| 4.5.2.a.1. | RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Avant Gauche) |
| 5.3.3.a.1. | TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Avant Droite Gauche Inférieur) |
| 6.1.2.a.1. | TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Droite Inférieur) |
| 6.2.9.c.1. | AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Droite Inférieur) |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : CA-660-VP

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Opacité des fumées (≤0.57 m□⁻¹) :**
C1: <0.10 m□⁻¹ C2: <0.10 m□⁻¹
**Frein de service :**
Efficacité globale (≥ 45%) : global: 70%
Efficacité par essieu : E1: 72% E2: 68%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 1% E2: 1%
**Frein de stationnement :** Efficacité (≥ 18%) : 41%
**Frein de secours :**
Efficacité par essieu : indépendance des circuits
**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -2.3% D: -0.5% h: < 0,8 m
**Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :** G: -4.0% D: -3.1%

DEKRA

DEKRA
S069K190
A 22/05/2026
CB-396-ZH