AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F065334290

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/06/2025	25091429

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S049F084**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTO BILAN BEAUPREAU C.C.T.C.

(3) COORDONNÉES :
ZONE COMMERCIALE SUPER U

49600 BEAUPREAU
02.41.71.64.18

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 049F1038

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FM-080-XP (F)	25-10-2020	22-05-2000

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	MULTIVAN

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WV2ZZZ70ZYH148113	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MVW5764Q0652	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

408662

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVG)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,ARG)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/08/2020:324761 Km / 01/09/2020:325885 Km / 17/08/2022:352459 Km / 12/08/2024:393181 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+1.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)	4%			2%		
Forces verticales		1266daN			820daN	
Frein de service						
Forces de freinage	438daN		400daN	182daN		210daN
Déséquilibre (<20%)		9%			14%	
Force de freinage (efficacité)	438daN		400daN	182daN		210daN
Taux d'efficacité (=>50%)				58%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				18%		
Opacité des fumées (2.20m-¹)	C1:1.15		C2:0.91	C3:1.05		Moyenne:1.04
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)			G:-0.6%	D:-0.5%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)			G:+2.0%	D:-4.0%		



