
CNSE D503 00 06/10/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CNSE	**D503**	**00**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
06/10/2008	**CABANE DE CHANTIER STOCKÉ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES. CHÂSSIS AVEC PRÉSENCE DE QUELQUES TRACES DE ROUILLE TRÈS LÉGÈRE**



Le

30/10/2026

À

5 RUE CLAIRVOT - 21850 - SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d11c2e58-6593-461f-8f95-aa8570b2aa96

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Immobilier
Sous catégorie de produit	Cabane chantier
Identification vendeur	Desertot

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	CNSE
Modèle	D503
Date de mise en circulation ou année	06/10/2008
Numéro de série	VH4D5030800000599
Numéro d'immatriculation (A)	9907np52
Puissance	0
Type d'énergie (P.3)	0
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	
Etat trains roulants	Présence de rouille
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Crochet de remorquage
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Bleu
Type de véhicule	Remorque
Nombre de portes	1
Nombre de places (car & bus)	0
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	175r14
Etat des pneus	Vieux

Photos pneus ou chenilles





Etat carrosserie	Présence de rouille et nombreux défauts
Etat soubassements	Présence de rouille superficielle
État de l'intérieur	Manque clé
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras




Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	00
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8




Photo dégât 9



Photo dégât 10



Photo dégât 11



Photo dégât 12



Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Cabane de chantier stocké depuis de nombreuses années. Châssis avec présence de quelques traces de rouille très légère

Photos annexes