FOURNIER

ATTESTATION DE VÉRIFICATION I

Echéance de validité de la présente at

Je soussigné(e),

Station agréée chronotachygraphe : F(

Vérificateur : LEBOIS Giovanni

Adresse : Z.I. de la pomme 31250 RE

atteste que le système de limitation ou

fonctionnement est conforme aux exig(

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : Z003187133

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/03/2026	26029880

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/03/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z182

(9) RAISON SOCIALE : REVEL TECHNIQUE POIDS LOURD

(3) COORDONNÉES : ZI DE LA POMME
31250 REVEL TEL : 05 34 66 72 48

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z7019

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BH-919-LL (F)	26/04/2022	28/03/2000

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF640ACH000002703	N3

Type/CNIT	Énergie
40ACH3A33A	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

270 199

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

/éhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme
0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant Droite)
4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Droite Milieu)
6.2.9.b.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Accessoire ou équipement non conforme aux exigences (Milieu)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<= 2.01 m-1)
C2 : 1.21 m-1 C3 : 1.42 m-1 C4 : 1.4 m-1 Moyenne : 1.35 m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>=45%) : 59%
Efficacité par essieu : E1 : 70% E2 : 51%
Déséquilibre (<20%) : E1 : 2% E2 : 5%

Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 34 %

Frein de secours :
Efficacité globale (>=23%) : 34%
Efficacité par essieu : E2 : 58%
Déséquilibre (<30%) : E2 : 3%