EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP22453753

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**NATURE DU CONTRÔLE**
Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**
23/10/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**
26003680

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**
Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**
22/11/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**
Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**
N° D'AGRÉMENT : S068Z095
(9) RAISON SOCIALE : NAPI CONTROLE
(3) COORDONNÉES : 64 rue de l'Ile Napoléon
68170 RIXHEIM

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**
N° D'AGRÉMENT : 068Z7022
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GZ-410-HJ (F) | 25/09/2024 | 04/07/2007 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| RENAULT | CAM | FOURGON |

(1) N° dans la série du type (VIN) : VF644AGD000000786
(5) Catégorie internationale : N2
Type/CNIT : 44AGD1CC59
Énergie : GO
Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**
468867

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**
ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MAJEURES**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (Gauche)
6.1.4.b.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT : Dispositif manifestement non conforme aux exigences (Gauche Latéral)
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (Gauche Droite Latéral Inférieur)

**DÉFAILLANCES MINEURES**

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme
0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant)
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Gauche Droite, Essieu 1 Essieu 2)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Gauche Intérieur, Gauche Droite)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Opacité des fumées (≤ à 3.00 $m^{-1}$) :**
C1 : <0.10 $m^{-1}$ C2 : <0.10 $m^{-1}$

**Frein de service :**
Efficacité globale (≥ à 45%) : 64%
Efficacité par essieu : E1 : 71% E2 : 61%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 11% E2 : 6%

**Frein de stationnement :** Efficacité (≥ à 18%) : 40%

**Frein de secours :**
Efficacité globale (≥ à 23%) : 40%
Efficacité par essieu : E2 : 62%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 6%

**Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :** G : -3.6% D : -2.0% h : <0.8m

**Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) :** G : -2.4% D : -3.1%