EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 640585782

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/10/2026	26108329

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006S050

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN GRASSE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0493091904
80 RTE de la Paoute
06130 GRASSE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006C1043
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
908 ADS 06 (F)	31/05/1999	31/05/1999

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO F

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7MAHDZV65308104	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
MAHDZV	ES

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

129897

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme, AR.
2.1.1.e.2. ETAT DU BOITIER OU DE LA CREMAILLERE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, G,D.
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AVG,AVD.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.
4.13.1.a.2. BATTERIE (S) DE SERVICE : Mauvaise fixation : risque de court-circuit
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.
6.1.2.a.2. TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, C.
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVG,AVD.
4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), AVG.
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D.
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
7.1.2.b.1. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée, AVD,AVG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

26/12/2018 : 121018km / 12/12/2019 : 122263km / 16/12/2020 : 123941km / 10/12/2021 : 125547km / 12/12/2022 : 127670km / 07/12/2023 : 129093km /

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

CONTRE VISITE
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
€
INSPECTION A LA DATE LIMITE
Délai dépassé : nouveau contrôle obligatoire facturé

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIÈRE G	ARRIÈRE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+16.3m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	12%		13%	
Forces verticales :	644daN		465daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	234daN	198daN	134daN	126daN
Déséquilibre (<20%):	16%		6%	
Forces de freinage (efficacité) :	234daN	198daN	134daN	126daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	62%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.4%	-3.4%		

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 640585783

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/10/2026	26108329

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006S050

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN GRASSE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0493091904
80 RTE de la Paoute
06130 GRASSE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006C1043
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
908 ADS 06 (F)	31/05/1999	31/05/1999

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO F

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7MAHDZV65308104	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
MAHDZV	ES

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

129897

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès-verbal
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
23/09/2024 : 129876km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+16.3m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	12%		13%	
Forces verticales :	644daN		465daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	234daN	198daN	134daN	126daN
Déséquilibre (<20%):	16%		6%	
Forces de freinage (efficacité) :	234daN	198daN	134daN	126daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	62%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.4%	-3.4%		

AUTOSUR

N° d'agrément :
N° de série :
N° d'imprimé : S640585783