EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

NORISKO

N° d'imprimé : D134105724

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
22/07/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL
25128649

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
21/07/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 21/07/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S076D272
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(8) COORDONNÉES : 306, Rue Félix Faure

76320 CAUDEBEC LES ELBEUF

Tél : 02.35.77.65.90 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 027D1183
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AC-542-RX(F)	02/02/2015	04/09/2009

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(E) N° dans la série du type (VIN)	(J) Catégorie internationale	Genre
VF1FW1BB541715229	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FW1BB5	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
253311

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, ARD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : ARD

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

13.08.2024: 243 032 km / 04.08.2023: 225 320 km / 13.09.2022: 207 780 km
10.09.2021: 188 830 km / 23.09.2020: 167 830 km / 17.09.2019: 151 019 km
03.07.2018: 142 674 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-2.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		3 %	
Force verticales :	854 daN		804 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	303 daN	299 daN	302 daN	291 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	303 daN	299 daN	302 daN	291 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m^{-1}) :	C4: 0.65	C5: 0.58	C6: 0.57	Moyenne: 0.60
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.8 %		-1.2 %	