MAN LION’S 510007 2014

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MAN	**LION’S**	**510007**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2014	**A**



Le

25/09/2026

À

1 RUE MADELEINE BRES BLANC MESNIL - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c04cbe92-755b-4620-b7f7-b6417941b14d

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Autocar
Identification vendeur	VICPARIS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Man
Modèle	Lion’s
Date de mise en circulation ou année	2014
Numéro de série	WMAR08ZZ2ET021013
Numéro d'immatriculation (A)	DL744ND
Puissance	440Cv
Type d'énergie (P.3)	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Auto
Etat trains roulants	RAS
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Gris
Type de véhicule	Autocar
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	61
Type de suspension	SUSPENSTION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	295/80R22,5
Etat des pneus	75%usure

Photos pneus ou chenilles



Etat carrosserie	Rétroviseur droit cassé / pc AVD rayé / rétroviseur gauche fissuré / cache avant manquant / panneau passage de roue AVD cassé / 5 panneaux latéral deoit rayé / feu ARD cassé / pc arrière rayé / 2 panneaux gauche rayé
Etat soubassements	

État de l'intérieur	
Transmission	
Nombre de vitesses	12

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	



Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	510007
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5




Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



Photo dégât 11



Photo dégât 12



Photo dégât 13



Photo dégât 14




Photo dégât 15







CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	A
Photos annexes	