EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZP22358964**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/10/2025	25004106

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

06/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S064Z210

(9) RAISON SOCIALE : Point Contrôle Mouguerre

(3) COORDONNÉES : Centre Européen de fret (26 b avenue bordaberri)
BP 60032
64990 MOUGUERRE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 064Z7024

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BN-090-FP (F)	24/11/2017	10/05/2011
Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN) : WEB63325113255784

(5) Catégorie internationale : M3

Type/CNIT : 63301EB00HBGAJ4I12X0000020000MOD

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) :

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

284056

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

1.1.9.d.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Défaut d'identification

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Avant Gauche)

4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Gauche Latéral)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.70 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 64%
Efficacité par essieu : E1 : 61% E2 : 66%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 1% E2 : 12%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 36%

Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 25%) : 36%
Efficacité par essieu : E2 : 57%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 2%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -0.7% D : -1.8% h : <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : +0.9% D : -2.0%

BN-090-FP

CT 06/04/2026

S064Z210
A 06/04/2026
BN-090-FP

N° D'AGRÉMENT : S064Z210
N° DE SÉRIE : WEB63325113255784
N° D'IMPRIMÉ : ZP22358964

DUPLICATA