INVENTAIRE N°2629 2026


Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
CITROËN	**BERLINGO**	**56786**	**11/03/2016**

Commentaires globaux

BEAUCOUP DE DÉGÂTS DE CAROTTERIE.









Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/4a2c913f-ccdb-4f8b-a424-62f1062bc532

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vul
Identification vendeur	F281

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Berlingo
Date de mise en circulation ou année	11/03/2016
Numéro de série	Vf77bbhymfj881227
Numéro d'immatriculation	Ea518jn
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Voir fiche inventaire
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ctte
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/65r16
Etat des pneus	90% d usure avant arrière 50%
Transmission	Auto
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation




Contrôle technique





Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








65R15

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	56786

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires


Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Beaucoup de dégâts de carotterie.