INVENTAIRE N°2633 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
CITROËN	BERLINGO	57452	11/03/2016

Commentaires globaux

VÉHICULE NE DÉMARRE PAS AUJOURD'HUI MAIS LE CLIENT ASSURE QU'IL DÉMARRE L'ÉTAT GLOBAL CORRECT, PAS MAL DE TRACES DE CORROSION.



Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/276c7d08-a381-49dd-bf83-324bf34d8bde

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vul
Identification vendeur	F282

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Berlingo
Date de mise en circulation ou année	11/03/2016
Numéro de série	Vf77bbhymfj881227
Numéro d'immatriculation	Ea558jn
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	6 vitesses
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Voir fiche inventaire
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ctte
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/65r1595v
Etat des pneus	Arrière 20% d usure avant hs usure extérieure
Transmission	Automatique
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation




Contrôle technique





Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	57452

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule ne démarre pas aujourd'hui mais le client assure qu'il démarre l'état global correct, pas mal de traces de corrosion.