historique de réparations

N° OR	Date d'entrée	Compteur	Nature d'activité	Objet	Description des travaux
Véhicule : CITROEN BERLINGO GPL					
Immatriculation : 5539 YK 56					
OR24100069	2024/10/21	132 139	Entretien	Visite technique/CT	préparation au CT, contrôle général, niveaux, éclairage, contrôle de la pression et de l'état des pneus, des freins, de l'éclairage, des jeux divers et des ceintures de sécurité. envoie et récupération au centre de contrôle
OR24090043	2024/09/03	132 139	Réparation	Réparation divers	- Prépa et passage au CTcomplet - Remplacement filtres à air et à huile - Remplacement bougies
OR24040068	2024/04/17	139 881	Réparation	Remise en état	- Remplacer silencieux échappement - Remplacer bande réfléchissante défectueuese
OR23090066	2023/09/25	126 246	Entretien	Visite technique/CT	- Préparation et passage au CT pollution 11H45 - Effectué plien GPL - Refusé au CT - Dépose catalyseur RAS
OR23060065	2023/06/12	124 469	Réparation	Remise en état	CONTROLE EMBRAYAGE + REMPLACEMENT CABLE
OR23050028	2023/05/09	123 689	Réparation	Remise en état	- Controle ouverture porte AR OUVERTURE PORTE AR AVEC REMISE EN ETAT SERRURE INFERIEURE
OR23050037	2023/05/09	0	Réparation	Remise en état	- Vidange filtre à huile - Remise en état cable sous siège - Dépose phare AV - Remise en état et vernissages des phares (effectué par l'atelier pienture) REMONTAGE OPTIQUE
OR23040026	2023/04/05	123 053	Réparation	Remise en état	- Controle voyant moteur allumé REFECTION FAISCEAU SONDE LANBDA GPL + LECTURE EFFACEMENT DEFAUTS
OR23030111	2023/03/14	122 643	Réparation	Dépannage	- Dépannage à MENIMUR - Passage à la valise de diag (défaut sur la sonde lambda)
OR22120081	2022/12/14	121 476	Entretien	Contre-Visite technique/CT	préparation au passage au CT pour contre-visite
OR23040039	2022/12/13	121 476	Réparation	Mise au point moteur	CHANGEMENT DE SILENT BLOC MOTEUR INFERIEUR VIDANGE BV
OR23040065	2022/11/23	121 175	Réparation	Mise au point moteur	PASSAGE DIAG CONSTAT DEFAUTS MOTEUR ESSAI
OR22120016	2022/11/22	121 175	Entretien	Vidange entretien courant	préparation au passage au CT, contrôle pression et état des pneus, des freins, de l'éclairage, de tous les niveaux, des ceintures de sécurité et des jeux divers REMPLACEMENT DES DISQUES+PLAQUETTES AV DECRASSAGE MOTEUR envoie et récupération au CT : mise en contre-visite
OR22070141	2022/07/25	119 555	Réparation	Remise en état	- Remplacer porte ARG suite choc avec une benne (porte d'occasion)
OR22040040	2022/04/13	117 452	Réparation	Remise en état	- Controle ouverture de porte latéral
OR22040062	2022/04/01	117 571	Réparation	Remise en état	- Controle voyant moteur allumé au combiné - Remplacer sondes lambda en amont et en aval - Passage à la valise pour effacement des défauts - Essai sur route - Remplacer poignée de porte lateral + serrure

OR21110030	2021/10/27	115 146	Entretien	Vidange entretien courant	-Vidange filtre à huile - Remplacer courroie de distribution - remplacer courroie accessoire préparation au CT pour la visite complémentaire contrôle général.
OR21100041	2021/09/06	114 341	Réparation	Remise en état	-Remise en état des portes AR - Remplacer les charnières (d'occasion) - Pose d'un verrou de portail sur les portes AR
OR20120072	2020/12/16	110 369	Maintenance	Recherche panne	envoie chez AD Plescop pour réparation et remise en état du système GPL Dépose pipe admission, remplacement du filtre GPL, nettoyage du détendeur et injecteur, remplacement des joints, remontage et essais préparation au CT, contrôle général, pression et état des pneus, de tous les niveaux, de l'écalirage, des ceintures de sécurité et des jeux divers
OR20120002	2020/11/25	110 337	Entretien	Contrôle général:niveaux,pneus,freins etc..	contrôle général, pression et état des pneus, de tous les niveaux, de l'éclairage nettoyage intérieur et extérieur du véhicule
OR20090113	2020/09/28	110 323	Visite périodique réglementaire	Visite technique/CT	préparation au CT, contrôle general, de la pression et de l'état des pneus, de tous les niveaux, de l'éclairage, des ceintures de sécurité, des jeux divers remplacement du soufflet de la transmission droite; remplacement des pneus avant envoie et récupération au CT
OR20050070	2020/05/19	107 555	Réparation	Remise en état	-REMPLACER RETRO AVD -CONTROLE NIVEAUX,PRESSION,ECLAIRAGE
OR20050011	2020/05/05	107 298	Entretien	Vidange entretien courant	vidange du moteur avec remplacement des filtres à air, huile et des quatre bougies contrôle général, pression et état des pneus, des freins, de l'éclairage et remplacement des logos ville de Vannes
OR19100006	2019/10/01	0	Visite périodique réglementaire	Visite complémentaire	préparation au CT pour visite complémentaire, contrôle général, pression et état des pneus, des freins ,de l'éclairage et de toius les niveaux envoie et récupérartion au CT
OR19090075	2019/09/25	0	Maintenance	Réparation divers	
OR19030057	2019/03/21	99 339	Réparation	Ctrl fermeture de porte ar.	remplacement du support moteur inférieur, du support de boite de virtesses, d'un cardan et des biellettes de barre stabilisatrice et remplacement d'un actionneur et pose de bande réfléchissante sur les portes arrières et recherche de panne sur ouverture centralisée des portes arrières, dépose du panneau intérieur et contrôle du ffaisceau complet, remplacement du moteur d'ouverture et fermeture centralisée des portes arrières. permutation des roues arrières
OR18090068	2018/09/27	96 035	Visite périodique réglementaire	Visite technique	remplacement des triangles de suspension avant et du cable d'embrayage et de deux pneus 175/65/14C et préparation au contrôle technique, niveaux, pneus, freins et jeux divers, éclairage et ceinture de sécurité remplacement d'un silen bloc d'échappement et du caoutchouc de pédale d'embrayage
OR17120021	2017/12/13	87 791	Maintenance	Remise en état	échange silencieux échappement + problème électrique
OR17100014	2017/09/13	86 435	Entretien	Préparation et visite technique	
OR17030099	2017/03/23	82 276	Entretien	Vidange entretien courant	
OR16110070	2016/11/16	79 641	Réparation	Remise en état des feux	
OR16100002	2016/09/29	78 773	Entretien	Préparation et visite technique	
OR16070018	2016/07/05	77 178	Réparation	Mise au point moteur, contrôle diag, remplacement de la batterie	
OR16040026	2016/04/05	75 030	Réparation	Pose kit main libre, remplacement bande retroreflechissante	
OR15090195	2015/09/29	71 801	Visite périodique réglementaire	Préparation et visite technique	
OR15060085	2015/06/12	70 199	Réparation	Vidange entretien courant	

OR15060062	2015/06/08	70 199	Réparation	Remplacement aile Av D et peinture porte Av D	
OR15050170	2015/05/28	69 723	Sinistre	Achat et commande de piéces	
OR14090158	2014/09/26	66 765	Réparation	Préparation et visite technique	
OR14080185	2014/08/22	66 384	Réparation	Remplacement du démareur, pneu (4)	
OR13100202	2013/10/23	60 058	Entretien	Visite complémentaire	
OR13090053	2013/09/17	58 827	Réparation	Vidange entretien courant, contrôle pile clé	Vidage moteur niveaux/télécommande de la clé ne fonctionne plus
OR12120093	2012/12/20	53 279	Réparation	Suite contre visite technique, remplacement triangle inf. D et G, silencieux	
OR12100101	2012/10/22	51 893	Réparation	Préparation et visite technique	Refus, train Av jeu triangle de suspension
OR12070154	2012/07/26	49 979	Réparation	Diagnostic	
OR12050118	2012/05/29	48 933	Réparation	Vidange entretien courant, remplacement palquette et disque de frein, réparation pare choc	
OR12050025	2012/05/10	48 606	Entretien	Remplacement feu Ar D	
OR12040143	2012/04/27	48 403	Réparation	Remplacement platine feu Ar D	
OR11100089	2011/10/19	43 484	Réparation	Remplacement kit distribution, préparation et visite technique	
OR11060057	2011/06/15	40 040	Réparation	Vidange entretien courant	
OR11040013	2011/04/01	38 181	Réparation	Remplacement pneumatique	
OR10100110	2010/10/21	33 885	Réparation	Préparation et visite technique	
OR10060130	2010/06/22	30 247	Réparation	Remplacement feu tournat	
OR09110121	2009/11/20	24 969	Réparation	Remplacement de la plaque immat av et contrôle des feux	
OR09100226	2009/10/27	23 598	Déplacement	Achat pièces	
OR09060129	2009/06/09	21 114	Réparation	Recherche panne sur GPL garage AD plescop RAS remplissage du réservoire	
OR09060069	2009/06/08	21 000	Réparation	Contrôle diag, ne fonctionne pas au GPL, envoyer AD Plescop	
OR09050034	2009/05/05	20 021	Déplacement	Vidange entretien courant	
OR09030038	2009/03/04	18 781	Réparation	Recherche panne et révision chez AD	
OR08120034	2008/11/25	16 955	Déplacement	Dépannage	
OR08100118	2008/09/23	15 616	Réparation	Intervention sur le circuit GPL et remplacement inter triangle et feu tournant	
OR08080093	2008/08/14	14 401	Entretien	Kit sécurité	
OR08060019	2008/06/02	12 346	Réparation	Diagnostic	
OR08020088	2008/02/20	10 014	Réparation	Vidange entretien courant, contrôle fonction GPL et modification emplacemnt feu	
OR07110020	2007/11/06	7 542	Réparation	Modification du branchemant autoradio	
OR07100121	2007/10/15	6 957	Déplacement	Dépannage	
OR07080020	2007/08/03	5 387	Garantie	Envoyer garage MIDI AUTO	P B regime moteur à froid , vide à l'accélération contrôle des paramètres, RAS