PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZP15322780

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/08/2023	23029216

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S034Z299

(9) RAISON SOCIALE : CT CONTROL

(3) COORDONNÉES : ZAC de la Louvade
282 Rue Du Merlot Route de Lunel
34130 MAUGUIO
Tel:04 67 63 52 70

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 034F1266

NOM ET PRÉNOM : TORRA CYRIL

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AC-503-WC (F)	14/09/2009	14/09/2009

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C1

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7PMCFAC89375667	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MCT1011T9454	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

61074

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.16.b.1. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut mineur d'étanchéité (ARG,ARD)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/09/2019 : 51276 km / 25/08/2021 : 56057 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	6%		17%	
Forces verticales :	485 daN		328 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	193 daN	186 daN	113 daN	107 daN
Forces de freinage (efficacité):	193 daN	186 daN	113 daN	107 daN
Déséquilibre (<20%) :	4%		6%	
Taux d'efficacité global (≥50%) :	73			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 27%

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.07 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.8% -0.8%