EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : **D** 127869157

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/06/2024	24068045

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S038D208

(9) RAISON SOCIALE : BM INVEST

(3) COORDONNÉES : 3, rue Galilée
Lieu dit Les Grandes Craies


38550 SAINT MAURICE L'EXIL

Tél : 04.74.29.84.92 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069D1253

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
DH-862-AF(F)	13/09/2021	25/06/2014

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SC8HR4EW607357	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP008V616	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

147927

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
14.06.2022: 134 781 km / 15.06.2020: 106 088 km / 28.05.2018: 73 063 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		16 %	
Forces verticales :	746 daN		472 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	246 daN	231 daN	155 daN	148 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	246 daN	231 daN	155 daN	148 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 64 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées ($0.51m^{-1}$) :	C2: < 0.10	C3: < 0.10	C4: < 0.10	Moyenne: < 0.10
Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :	-2.0 %	-1.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-1.7 %	-4.0 %		

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 115266070

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/06/2022	22060958

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/06/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S038D208

(9) RAISON SOCIALE : BM INVEST

(3) COORDONNÉES : 3, rue Galilée
Lieu dit Les Grandes Craies

38550 SAINT MAURICE L'EXIL

Tél : 04.74.29.84.92 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : CICCIA NICOLAS

N° D'AGRÉMENT : 069D1253

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
DH-862-AF(F)	13/09/21	25/06/14

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SC8HR4EW607357	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP008V616	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

134781

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15.06.2020:106 088 km / 28.05.2018:73 063 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		10 %	
Forces verticales :	730 daN		492 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	275 daN	265 daN	200 daN	183 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	275 daN	265 daN	200 daN	183 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 75 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m⁻ ¹) :	C2: < 0.10	C3: < 0.10	C4: 0.10	Moyenne: < 0.10
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.6 %	-1.6 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-4.0 %	-4.0 %		