CONTROLE TECHNIQUE ST ROCH
ETBS JULES FERRY - GLISY- LONGUEAU
ALLEE DE L ECOLE DES ROBINSONS
80330 LONGUEAU
Tél : 0322500665

Facture

Facture - N° : 084260 du 27/08/2025

CHAMBRE DES METIERS
PL DES ARTISANS
59000 LILLE

Véhicule Controlé

Marque :	CITROEN	Type :	M10CTRVP0669159
Modèle :	C3	Kilometrage :	094774
Immatriculation :	FG-479-GX	N° Série :	VF7SXHMRPKT590416

Date	Type	N°	Client	Page 1 sur 1
27/08/2025	**Facture**	**084260**	**0 - Particuliers**	

CTP PV 25083104 - FG-479-GX - CHAMBRE DES METIERS - CITROEN C3

Désignation	Base HT	Rem. %	TVA %	TVA €	HT €
27/08/2025 OB - CONTROLE OBLIGATOIRE ES/GO CTP PV 25083104 - FG-479-GX - CHAMBRE DES METIERS - CITROEN C3	64.58	9.03	20.00%	11.75	58.75
O.T.C.	0.42		20.00%	0.08	0.42

Total Redevance	HT €	TVA €	TTC €
Redevance O.T.C. - Contribution forfaitaire collectée pour le compte et sur l'ordre de l'O.T.C. (Arrêté du 21/10/2024)	0.42	0.08	0.50

TVA	Base HT	Total €
TVA 20%	59.17	11.83

Echéance : Paiement comptant, le 27/08/2025 - Aucun escompte accordé

Réglement	Réglé €

Total HT	**59.17€**
Total TVA	**11.83€**
Total TTC	**71.00€**

Reste à payer : 71.00 €

Toute somme non payée à l'échéance prévue par le client professionnel donnera lieu de plein droit au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement, ainsi que des intérêts de retard à un taux correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points avec au minima un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la facturation. Ces intérêts courant du jour de l'échéance jusqu'au paiement. Aucun escompte pour paiement anticipé.
En cas d'échec de la demande de réclamation auprès du service client de SECURITEST ou en l'absence de réponse du service, le Client consommateur pourra soumettre le différend relatif à la réservation ou aux présentes CGU l'opposant à SECURITEST au médiateur dont les coordonnés sont les suivantes : 11 Association Nationale des Médiateurs, 2 rue de Colmar, 94300 VINCENNES Site internet : http://www.anm-conso.com/index.php. Pour plus de détails, consultez notre site internet.

RIB :30003 03581 000200005091 54 / iban FR76 3000 3035 8100 0200 0509 154 / BIC SOGEFRPP

N° D'IMPRIMÉ T31105085

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
27/08/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL
25083104

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
26/08/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S080T079

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE ST ROCH

(3) COORDONNÉES : ETBS JULES FERRY - GLISY- LONGUEAU
ALLEE DE L ECOLE DES ROBINSONS
80330 LONGUEAU
Tél : 0322500665

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 080C0046

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FG-479-GX (F)	21/05/2019	21/05/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SXHMRPKT590416	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP0669159	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
094774

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) G
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/09/2023 : 54840 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		0 %	
Forces verticales :	668 daN		435 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	180 daN	171 daN	144 daN	159 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	180 daN	171 daN	144 daN	159 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 59 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.04 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.026

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.0 % -0.6 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.2 % -0.4 %