CITROËN C3 67558 17/09/2021

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**C3**	**67558**	

Date de mise en circulation ou année

17/09/2021

Commentaires généraux



Le

17/07/2026

À

BRECH - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9b1fdb57-7c37-4a57-bf25-b51d4aa037df

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	Trans loisirs ouest

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	citroën
Modèle	C3
Date de mise en circulation ou année	17/09/2021
Numéro de série	VF75XHMRVMT613121
Numéro d'immatriculation (A)	GB-700-VW
Type d'énergie (P.3)	ES
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	état correct. traces de stickage.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VL
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/55R16
Etat des pneus	ok
Etat carrosserie	correct. stickage.
Etat soubassements	bon
État de l'intérieur	correct. siège conducteur à nettoyer.
Transmission	ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique

Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	67558
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9





Photo dégât 10





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes