CITROËN C3 69868 17/09/2021

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**C3**	**69868**	

Date de mise en circulation ou année

17/09/2021

Commentaires généraux



Le

17/07/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/565896ec-cc6a-44a2-ae19-5b79203f5d6d

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	AgoraStore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C3
Date de mise en circulation ou année	17/09/2021
Numéro de série	VF7SXHMRVMT613123
Numéro d'immatriculation (A)	GB 552 VW
Type d'énergie (P.3)	ESS
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Bon état
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation, camera de recul
Nombre de places (car & bus)	X5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Enjoliveur rayé avant gauche et avant droit Légère rayures sur pare-choc avant côté gauche et côté droit
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VL
Nombre de portes	X5
Taille des pneumatiques	205/55/16
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Bon état
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation





Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	69868
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1









Photo dégât 2









Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes

