EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

KAB 144.

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F 063255733

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique complémentaire	30/10/2024	24034591

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S006F175**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTO BILAN SAINT ISIDORE

(3) COORDONNÉES :
359 AVENUE SAINTE MARGUERITE

06000 NICE
04.93.83.00.11

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 006S1285
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AF-345-PF (F)	19-11-2009	19-11-2009

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7YCBMAD11681571	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
YCBMADAX	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

137192

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0094

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/11/2018:84214 Km / 07/11/2019:93529 Km / 05/11/2020:101855 Km / 05/11/2021:110933 Km / 02/12/2021:111231 Km / 03/11/2022:120790 Km / 03/11/2023:129807 Km / 18/12/2023:130431 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (1.50m-¹) C1:0.55 C2:0.38

CT RG VL 062 850 001 - 05/24 ☆

N° D'IMPRIMÉ C58212115

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/11/2023	23135168

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/01/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006C088

(9) RAISON SOCIALE : CARROS CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES : Z.A.C DE LA GRAVE
45/71 ROUTE DES NEGOCIANTS
SARDES
06510 CARROS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006C0238

NOM ET PRÉNOM : DEBONO Didier

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AF-345-PF (F)	19/11/2009	19/11/2009

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7YCBMAD11681571	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
YCBMADAX	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

129807

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures G
7.1.5.a.2. AIRBAG : Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule AV
7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, AVD
6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche C
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0094

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/11/2018 : 84214 km / 07/11/2019 : 93529 km / 05/11/2020 : 101855 km / 05/11/2021 : 110933 km / 02/12/2021 : 111231 km / 03/11/2022 : 120790 km

KAB 144

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		6 %	
Forces verticales :	1589 daN		1128 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	479 daN	464 daN	360 daN	405 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		12 %	
Forces de freinage (efficacité) :	479 daN	464 daN	360 daN	405 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 62 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 17 %

Émissions à l'échappement
Opacité (1.3 m-1) C1 : 0.4 m-1 C2 : 0.26 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -4.0 % -3.7 %

N° D'IMPRIMÉ C55140809

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	18/12/2023	23135868

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 02/11/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006C088

(9) RAISON SOCIALE : CARROS CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES : Z.A.C DE LA GRAVE
45/71 ROUTE DES NEGOCIANTS
SARDES
06510 CARROS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006C1115

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AF-345-PF (F)	19/11/2009	19/11/2009

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7YCBMAD11681571	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
YCBMADAX	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

130431

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° 23135168 DATE 03/11/2023

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S006C088

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/11/2018 : 84214 km / 07/11/2019 : 93529 km / 05/11/2020 : 101855 km / 05/11/2021 : 110933 km / 02/12/2021 : 111231 km / 03/11/2022 : 120790 km / 03/11/2023 : 129807 km

KAB 144.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Forces verticales :		1492 daN		1058 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	517 daN	525 daN	376 daN	411 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	517 daN	525 daN	376 daN	411 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 71 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 %

Feux de croisement (-3 % à -1 %) : -2.3 % -1.9 %