INVENTAIRE N°1855 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
CITROËN	**JUMPER**	**162243**	**11 10 2012**

Commentaires globaux

DÉMARRE ET ROULE ,
VÉHICULE ÉQUIPÉ
CUISINE EST BANQUETTE
À L'ARRIÈRE



Le

18/11/2025

À

MARTIGUES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/76ec98fc-1b3b-4911-8b6a-153b022a429e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Identification vendeur	Terideal

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Jumper
Date de mise en circulation ou année	11 10 2012
Numéro d'immatriculation	CL 195 SL
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	215 /70 r15
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	162243

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Démarre et roule , véhicule équipé cuisine est banquette à l'arrière