CITROEN JUMPY 29/01/2020

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROEN	**JUMPY**		

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
29/01/2020	**VÉHICULE EN BON ÉTAT INTÉRIEUR EXTERIEUR**



Le

31/07/2026

À

TRANS LOISIRS PARC LOGISTIQUE ZI DE MANE BRECH - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c2f5394c-cb40-4983-93c3-b42c4f9529fb

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Minibus
Identification vendeur	Titi floris

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroen
Modèle	Jumpy
Date de mise en circulation ou année	29/01/2020
Numéro de série	Vf7vayhvkkz096084
Numéro d'immatriculation (A)	Fn-496-je
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Bon etat
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Clim, direction assiste fermeture centralise
Nombre de places (car & bus)	9
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur démarre bien Intérieur propre
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Minibus
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	215/65/16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation




Photo du contrôle technique

Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document


PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Véhicule en bon état intérieur exterieur
Photos annexes	