AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À

N° d'imprimé : F070537646

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/07/2026	26082486

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S017F062**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE RETHAIS

(3) COORDONNÉES :
ZA LA CROIX MICHAUD
RUE DES CAILLOTIERES
17630 LA FLOTTE EN RE
05.46.35.44.60

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 017F1085

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AY-435-PD (F)	17-08-2010	17-08-2010

Marque	Désignation commerciale
DACIA	LOGAN P-U

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
UU1USD1K543859660	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
USD1K5	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

153083

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (AR)
1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté
2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré (AVG)
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)
5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (AVG,AVD)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG,AVD)
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AV,AVG)

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD,ARD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG,AVD)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/08/2018:70945 Kms / 31/07/2019:81572 Kms / 02/09/2020:90430 Kms / 23/08/2021:97545 Kms / 24/08/2022:104625 Kms / 24/08/2023:113629 Kms / 26/08/2024:125340 Kms / 23/09/2024:126568 Kms / 14/08/2025:142482 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+8.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			12%	
Forces verticales		776daN			590daN	
Frein de service						
Forces de freinage	293daN		271daN	210daN		87daN
Déséquilibre (<20%)		8%			59%	
Force de freinage (efficacité)	293daN		271daN	210daN		87daN
Taux d'efficacité (=>50%)				63%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				22%		

Opacité des fumées (1.50m-¹) C3:1.21 C4:1.43 C5:1.20 Moyenne:1.28
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.5% D:-1.0%

CT RG VL 070 450 001 - 03/26 ☆