CONTINENTAL CONTI VAN CONTACT 2024

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CONTINENTAL	**CONTI VAN CONTACT**		

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2024	**OCCASION**

Le

19/10/2026

À

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE UNIFIÉ DE MAINTENANCE DE FLOTTE 248 AV. LOUIS JONGET, Z.A - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/bfce260b-05fd-49f3-98ae-02362e2d3813

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	OBJET
Catégorie de produit	Divers
Sous catégorie de produit	Pneus x4 165/75r16c
Identification vendeur	PNEUS 30

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Continental
Modèle	Conti van contact
Date de mise en circulation ou année	2024
Numéro de série	Nc
Numéro d'immatriculation (A)	
Puissance	
Type d'énergie (P.3)	
Boite manuelle/automatique	
Transmission	
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	
Type de véhicule	
Nombre de portes	
Nombre de places (car & bus)	
Type de suspension	
Taille des pneumatiques	
Etat des pneus	
Photos pneus ou chenilles	
Etat carrosserie	
Etat soubassements	
État de l'intérieur	
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL
Vue de 3/4 avant gauche
Vue de 3/4 avant droite
Vue de 3/4 arrière droite
Vue de 3/4 arrière gauche
Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras







Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

- Photo du tableau de bord
- Kilométrage
- Photo compteur d'heures
- Nombre d'heures
- Photo de la planche de bord
- Photo de la console centrale
- Photo kilométrage tachygraphe
- Photo poste de conduite
- Photo sièges avant
- Photo sièges arrière
- Photo du coffre
- Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)
- Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)
- Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2

Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Occasion
Photos annexes	