INVENTAIRE N°751 2025

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Date de mise en circulation ou année
MECALAC	**12 MXT**	**8456**	**07/12/2009**



Le

12/06/2025

À

STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/27356d36-ad8d-4fd9-a9c2-ec71bbab3d1a

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Pellet hydraulique
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Mecalac
Modèle	12 MXT
Date de mise en circulation ou année	07/12/2009
Numéro de série	MEC12MTXH90040301
Numéro d'immatriculation	Sans
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Automatique
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	1
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	État correct, prévoir nettoyage cabine, et siège conducteur déchiré, moteur gras
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Pelle hydraulique
Nombre de portes	1
Taille des pneumatiques	18/19,5
Etat des pneus	Légèrement craquelés
Etat carrosserie	Acceptable
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Passable
Transmission	Automatique

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur




Photo flèche ou bras





Photo des hydrauliques (quand présent)







Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	8456

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite





Photo sièges avant



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1

