EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D140893632

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	25/09/2026	26123415

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S029D146
(9) RAISON SOCIALE : ATLANTIQUE AUTOS CONTROLE TECHNIQUE
(3) COORDONNÉES : 4, rue Gustave Zédé
ZI de Kergonan

29200 BREST

Tél : 02.98.02.00.44 Fax: 02.98.42.59.70

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 029T1310
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FC-794-KX(F)	03/04/2025	11/12/2018

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MA000257499430	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
MAFM9TMLB31063D3T0MOD	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

352088

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) :

5.3.3.a.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée : ARD

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : G

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : ARD, ARG

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : AVD, AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG, ARD, ARG

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : D

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, ARD, ARG

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: D, G

11.1.1.a.1. FEUX SPÉCIAUX : Feux spéciaux détériorés

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

```
02.12.2025:  326 656 km / 03.10.2025:  322 363 km / 07.10.2024:  280 695 km
24.08.2023:  238 092 km / 01.09.2022:  195 161 km / 13.09.2021:  165 113 km
14.09.2020:  124 425 km / 14.09.2019:   66 960 km
```

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	9 %		11 %	
Force verticales :	1505 daN		1389 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	463 daN	468 daN	492 daN	493 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	463 daN	468 daN	492 daN	493 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 66 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.70m^{-1}) : C1: < 0.10 C2: < 0.10

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.7 %	-4.0 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.6 %	-4.0 %