INVENTAIRE N°1908 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FIAT	**FOURGON**	**99999999**	**30/01/2009**

Commentaires globaux

VEHICULE NE DEMARRE PA, BATGERIE HS, PAS DE CONTACTE, POMPE INJECTION HS



Le

01/12/2025

À

PLERIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/fc6786c7-c588-4166-850b-2a5a90f92e5a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vu
Identification vendeur	Ea120

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Fourgon
Date de mise en circulation ou année	30/01/2009
Numéro de série	ZFA22300005666600
Numéro d'immatriculation	1309YC22
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuel
Etat trains roulants	Non verifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Autoradio cd vitres elec
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Ne demarre pas pompe injection hs
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	185/65r15 92t
Etat des pneus	Avant 10% d usur arriere 30%
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	D usage et salle
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5 vitesses


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	99999999

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Vehicule ne demarre pa, batgerie hs, pas de contacte, pompe injection hs