INVENTAIRE N°2632 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FIAT	**DUCATO**	**108390**	**14/09/2012**

Commentaires globaux

VÉHICULE NE DÉMARRE PAS BEAUCOUP DE TRACES D'USAGE SUR LA CARROSSERIE IMPOSSIBLE DE VOIR LA PARTIE ARRIÈRE LA PORTE LATÉRALE NE S'OUVRE PAS ET PORTE ARRIÈRE NON ACCESSIBLE.





Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/3b76cafa-4f43-46ab-8a6f-97c07afc32ac

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vu
Identification vendeur	E501

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Ducato
Date de mise en circulation ou année	14/09/2012
Numéro de série	Zfa2500000224032a
Numéro d'immatriculation	Ck083se
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Nombre de places (car & bus)	7
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Voir fiche inventaire
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ctte
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	215/70r15 109/107
Etat des pneus	Avant arrière 80% d usure
Etat soubassements	Non verifiable
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation




Contrôle technique





Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG






Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	108390

Photo compteur d'heures



Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5




Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule ne démarre pas beaucoup de traces d'usage sur la carrosserie impossible de voir la partie arrière la porte latérale ne s'ouvre pas et porte arrière non accessible.