IRISBUS RECREO 417952 18/08/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IRISBUS	**RECREO**	**417952**	**18/08/2008**







Le

20/04/2026

À

MAINVILLIES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/26cf82dc-463f-4c55-b903-79d4082816f2

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	IRISBUS
Modèle	Recreo
Date de mise en circulation ou année	18/08/2008
Numéro de série	VNESFR1500M004257
Numéro d'immatriculation	BT-047-PX
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arriere
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	58
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80/22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation





Contrôle technique







Barré rouge







Certificat d'aménagement



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



















PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	417952

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière






Photo du coffre




Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2

