IRISBUS RECREO 327076 25/03/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
IRISBUS	**RECREO**	**327076**	

Date de mise en circulation ou année

25/03/2010

Commentaires généraux



Le

27/08/2026

À

44 RUE LOUIS PERGAUD-16000 ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9b050f63-92f6-484e-b033-f025a61ba207

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	1171

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	IRISBUS
Modèle	RECREO
Date de mise en circulation ou année	25/03/2010
Numéro de série	VNESFR1500M008726
Numéro d'immatriculation (A)	AP-519-BY
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	63
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	BUS
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	296/80R22.5
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Bon état
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté

PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation





Photo du contrôle technique

Attestation limiteur



ATTESTATION DE VERIFICATION DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VEHICULE

Atelier agréé (cabine chronotachygraphes) : TACHY 31
Adresse : 34 AVENUE DES PALANQUES 31120 PORTET SUR GARONNE (05.31.81.40.80)

Je soussigné(e), BERGER Alexandre, technicien(ne) ayant réalisé le contrôle (lors de l'intervention 4951),
atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.
Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : 100 km/h.

CAS PARTICULIER : dans la mesure où la carte grise de votre véhicule indique un poids inférieur à 3,5 t (F1 - F2 - ancien PTAC ou Poids Total en Charge), la vitesse a été programmée à 130 km/h. Lorsque vous roulez avec une remorque attelée et que le poids de l'ensemble dépasse 3,5 t (F3 - ancien PTRA Poids Total Roulant Autorisé - sur la carte grise) vous ne devez pas excéder la vitesse de 90 km/h.

CLIENT FACTURE - UTILISATEUR DU VEHICULE	VEHICULE
- Client facturé : TRANSDEV OCCITANIE OUEST 133 CHE DU SANG DE SERP 31200 TOULOUSE - Utilisateur : TRANSDEV OCCITANIE OUEST 133 CHE DU SANG DE SERP 31200 TOULOUSE	- Marque : IVECO - Catégorie : M3 - Numéro de série (VIN) : VNESFR1500M000726 - Immatriculation (VRN) : AP-519-BY - Kilométrage au départ de l'atelier : 318767.0 km

La présente attestation est valable jusqu'au : 15-01-2027


Fait le : 16-01-2026 à : PORTET SUR GARONNE	Ce technicien est authentifié par son code LOGITACH Signature manuscrite (facultative) de l'attestation :

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement


1171

ATTESTATION D'AMENAGEMENT
D'UN VEHICULE EMPLOYE AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES

CONFIGURATIONS ASSISES

TRANSPORT D'ADULTES | TRANSPORT D'ENFANTS


CONFIGURATIONS COUCHEES

TRANSPORT D'ADULTES | TRANSPORT D'ENFANTS

CONDITIONS PARTICULIERES

IVECO FRANCE

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)


1181

TACHY 31 | ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE (VGP)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	327076
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière





Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2










trust




trustoo

Photo dégât 3









Photo dégât 4





Photo dégât 5










trustoo


trustoo





Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes