EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 618973369

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/02/2023	23031770

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/02/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 27/02/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S053S032

(9) RAISON SOCIALE : **CHECK UP 53**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0243080064
412 BD Paul Lintier
53100 MAYENNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 053S0093

NOM ET PRÉNOM : LEBRETON Aurélien

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BG-510-GB (F)	10/03/2011	03/12/2004

Marque	Désignation commerciale
ISUZU	ISUZU

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JAANKR77E47100812	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
ABSENT	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

267521

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

XXXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, AV.
4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), ARG.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré, AVG,AVD.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AV,AR,C.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,C,AV.
6.2.6.a.1. AUTRES SIEGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires), AVD.
6.2.9.c.1. AUTRES EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS : Équipement hydraulique non étanche, C.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, D,AR,G.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

01/03/2019 : 191598km / 26/02/2020 : 209879km / 02/03/2021 : 228251km / 01/03/2022 : 246928km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+7.6m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	6%		13%	
Forces verticales :	1458daN		1033daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	556daN	553daN	323daN	307daN
Déséquilibre (<20%):	1%		5%	
Forces de freinage (efficacité) :	556daN	553daN	323daN	307daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	69%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (3.00m-1): C1: 0.42m-1 C2: 0.37m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.9%	-1.0%		