
INVENTAIRE N°2287 2026

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
IVECO	**EUROCARGO**	**03/08/2004**	**ÉTAT GLOBALEMENT CORRECT MALGRÉ LES DÉFAUTS SIGNALÉ**







Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/41de0d8e-6ac8-47a5-b414-f87a790f4b3d

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Iveco eurocargo
Identification vendeur	Bea

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	Eurocargo
Date de mise en circulation ou année	03/08/2004
Numéro de série	Zcfa7590202421457
Numéro d'immatriculation	9336xs56
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Nacelle
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie hs équipement hs et voyant moteur injection.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	215/75r17.5 126/124m
Etat des pneus	10% d usure arrière 20% d usure avant, sous gonflage avg
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	État correct avec trace de montage d'accessoire.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG





Photo 3/4 AVD





Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo des hydrauliques (quand présent)









Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement









DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État globalement correct malgré les défauts signalé