INVENTAIRE N°1858 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
MAN	**TGS 35**	**182527**	**2014**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT



Le

18/11/2025

À

MARTIGUES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/3ccca776-22c3-48de-8ae1-9887c5b731aa

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd
Identification vendeur	Terideal

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Man
Modèle	Tgs 35
Date de mise en circulation ou année	2014
Numéro d'immatriculation	DE-912-PV
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Bras Grue
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Porteur 32t avec bras grue
Nombre de portes	2
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Sale


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	182527

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo kilométrage tachy




Photo poste de conduite



Photo sièges avant





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque de tare




Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)







DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général correct