EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZB03548477

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/06/2026	26003550

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006Z124

(9) RAISON SOCIALE : CTPL CARROS

(3) COORDONNÉES : ANGLE 18EME RUE 5EME AVENUE
ZI DE CARROS LE BROC BP 319
06514 CARROS CEDEX TEL 04 93 08 3

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006J7000

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FH-491-NA (F)	17/02/2025	01/07/2019

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	TCP	BUS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB9071551N022149	M3

Type/CNIT	Énergie
M30MCWTC880G231	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

327634

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.70 m^{-1}) :

C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 50%) : 71%

Efficacité par essieu : E1 : 73%E2 : 70%

Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 6%E2 : 10%

Frein de secours Indépendance des circuits

Feu de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.9%D : -0.8%0.8 ≤ h ≤ 1.0 m

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
Véhicules de transport en commun de personnes