MPR 120 224 492

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Commentaires globaux
MPR	**120 224**	**492**	**MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL**



Le

09/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d5a0994c-d2b9-4e19-97ee-7a56108b15f4

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Moto pompe
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MPR
Modèle	120 224
Numéro de série	084000-35 954
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur HS et boitier gestion électronique hs
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Moto pompe
Taille des pneumatiques	165/80/14
Etat des pneus	Mauvais
Etat carrosserie	Mauvais

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	492

Photo console centrale



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Mauvais état général