PEUGEOT 208 147375

Marque	Modèle	Kilométrage	Commentaires globaux
PEUGEOT	**208**	**147375**	**VÉHICULE AVEC UN MOTEUR HORS SERVICE. QUELQUES IMPACTS ESTHÉTIQUE. INTÉRIEUR, PROPRE PNEUMATIQUE À REVOIR AINSI QUE REMISE À LA ROUTE VÉHICULE NON ROULANT, VENDU DANS L'ÉTAT.**



Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/aba5b01b-4bda-4700-bd45-4c0b446f45fa

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	PEUGEOT
Modèle	208
Etat trains roulants	À revoir
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur HS Remise en route
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VL
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65/15
Etat des pneus	Hors usage
Etat carrosserie	Quelques imperfections
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	Correct
Transmission	Correct
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur





Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	147375

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière





Photo du coffre





Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4





Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule avec un moteur hors service. Quelques impacts esthétique. Intérieur, propre pneumatique à revoir ainsi que remise à la route véhicule non roulant, vendu dans l'état.