EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 118264457

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	21/07/2023	23037523

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S072D066

(9) RAISON SOCIALE : SARL LBGC CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES : Zone Industrielle Ouest
2 Avenue André Mary

72350 BRULON

Tél : 02.43.92.91.91 Fax : 02.43.92.91.90

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : THIBERGE ROMAIN

N° D'AGRÉMENT : 072TI134

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
1507 XE 72(F)	06/09/05	06/09/05

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	307

(1) N° dans la serie du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF33C9HXC84359579	M1	VP

Type/CNIT	Energie
MPE5212MP176	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

250061

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : **23037262** DATE : **07/06/2023**

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : **S072D066**

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a 1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07.06.2023.249 110 km / 17.06.2021.232 559 km / 19.06.2019.216 367 km

VL 1.

230724

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.0 %	-0.7 %		
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :	+1.3 %	-3.2 %		