
INVENTAIRE N°2577 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**308**	**294187**	**15/11/2016**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL GLOBALEMENT BON AU VU DU KILOMÉTRAGE MAIS MOTEUR HS ET CERTAINES PIÈCES MANQUANTES À L'INTÉRIEUR ET UN RÉTRO À DROITE.





Le

24/03/2026

À

LAMBALLR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/568d7221-8c9b-43eb-9781-469bd522333b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Peugeot 308
Identification vendeur	Ec235

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	308
Date de mise en circulation ou année	15/11/2016
Numéro de série	Vf3lbbhybgs285759
Numéro d'immatriculation	Eg411sx
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle 5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur hs
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/55r16 91v
Etat des pneus	Avant 10% d usure arrière 30%
Etat carrosserie	D usage
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Correct pièces démontées.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	294187

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière




Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général globalement bon au vu du kilométrage mais moteur hs et certaines pièces manquantes à l'intérieur et un rétro à droite.