PEUGEOT PARTNER 150995 05/11/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**PARTNER**	**150995**	**05/11/2015**

Commentaires globaux

VÉHICULE VENDU DANS L'ÉTAT NE POURRA PAS REPARTIR PAR LA ROUTE, EMBRAYAGE HORS SERVICE. RESSORT AMORTISSEUR AVANT DROIT CASSÉ, PNEUMATIQUE HORS D'USAGE. QUELQUES DÉFAUTS ESTHÉTIQUES.





Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/efa49bfd-4331-460a-a7c0-83efcef1b550

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Partner
Date de mise en circulation ou année	05/11/2015
Numéro de série	VF37D9HF0FJ760244
Numéro d'immatriculation	DX-826-DR
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Hors usage - ressort AVD HS
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Prévoir remplacement de l'embrayage, remise en service, entretien moteur, changement du ressort d'amortisseur avant droit.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Hors usage
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Correcte
Etat intérieur	Correcte
Transmission	Correcte
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur







Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	150995

Photo tableau de bord



Photo console centrale





Photo poste de conduite






Photo sièges avant






Photo du coffre









Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2







Photo dégât 3





Photo dégât 4






Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux: Véhicule vendu dans l'état ne pourra pas repartir par la route, embrayage hors service. ressort amortisseur avant droit cassé, pneumatique hors d'usage. Quelques défauts esthétiques.

Photos annexes

