EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 139230205

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/07/2026	26259044

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037D063
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE AUTO 37
(3) COORDONNÉES : 76, av. Gustave Eiffel
37390 NOTRE DAME D'OE
Tél : 02.47.54.30.01 Fax: 02.47.24.46.79

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037D0032
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
DV-311-RB(F)	11/09/2015	11/09/2015

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	PARTNER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF37BBHY6FJ775362	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10PGTCT037T131	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

214227

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences : AR

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARG

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement : AR

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

25.07.2025: 196 005 km / 30.07.2024: 181 649 km / 25.07.2023: 163 001 km
22.07.2022: 143 206 km / 06.08.2021: 126 692 km / 25.08.2020: 107 134 km
09.09.2019: 88 567 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	8 %		1 %	
Force verticales :	878 daN		683 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	301 daN	296 daN	233 daN	238 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	301 daN	296 daN	233 daN	238 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 68 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 32 %
Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.51m⁻ ¹) : C1: < 0.10 C2: < 0.10
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): -1.5 % -1.8 %