PEUGEOT PARTNER 180236 07/04/2017

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**PARTNER**	**180236**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
07/04/2017	**TÉLÉCOMMANDE CLÉ HS**









Le

01/09/2026

À

ALBIAS LOGISTIQUE AUTO 1448 ROUTE DE PARIS 82350 ALBIAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b9dd52d6-52e4-4ac9-8620-49f3b9fdca3f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Partner
Date de mise en circulation ou année	07/04/2017
Numéro de série	VF37BBHY6HN511291
Numéro d'immatriculation (A)	EL-121-NG
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Ok
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation, régulateur de vitesse, radar de recul, boitier flotte (sonne)
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie enfoncement et peinture, enjoliveur central arrière et avant droit manquant, pare choc avant enfoncement, nettoyage intérieur et déflocage a faire
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/65 R15 95V
Etat des pneus	Correxte
Etat carrosserie	Debosselage et peinture a prévoir
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Nettoyage a prévoir et déchirure tapis de sol passager,
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	180236
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








trustoo


trustoo

Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5








Photo dégât 6











Génie climatique
Génie électrique
Réfrigération
Sécurité incendie
EQUANS


trustoo
trustoo
trustoo

Photo dégât 7










Photo dégât 8







Photo dégât 9



Photo dégât 10








trustoo




trustoo




trustoo

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Télécommande clé HS

Photos annexes

