PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA11777139**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/05/2024	24002610

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 06/05/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S034Z247

(9) RAISON SOCIALE : MHCT-VOITURES ET VEHICULES LEGERS

(3) COORDONNÉES : MONTPELLIER HERAULT CONTROLE TECHNIQUE
394 RUE GUSTAVE COURBET - ZAE CHARLES MARTEL-LARZAT
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 034Z1210
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CH-542-DC (F)	29/06/2012	27/10/2000

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	PARTNER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF35EWJZE60313029	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
5EWJZE	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

111390

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AV
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG
6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré AVG
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
11/07/2018 : 97024km / 08/07/2019 : 100778km / 02/06/2020 : 103148km / 05/05/2021 : 105891km / 20/05/2022 : 109119km / 19/04/2023 : 109762km / /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	+1.8m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		0%	
Forces verticales	747daN		608daN	

Frein de service

Force de freinage:	336daN	266daN	189daN	175daN
Déséquilibre (<20%):	21%		8%	
Force de freinage (efficacité):	336daN	266daN	189daN	175daN
Taux d'efficacité global (=50%):	71%			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 27%

Emissions à l'échappement
Opacité des fumées (2.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.9% -0.7%

CH-542-DC

CT : 06/05/2026

POLLU 06/05/2025

N° d'agrément : S034Z247

N° de série : VF35EWJZE60313029

N° d'imprimé : **ZA11777139**

S034Z247
A:06/05/2026
POLLU:06/05/2025
CH-542-DC