AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F060696924

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
02/04/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL
24710528

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
01/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 01/04/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : **S044F263**
(9) RAISON SOCIALE :
BV CONTROLE
(3) COORDONNÉES :
99 RUE ERNEST SAUVESTRE

44400 REZE
02.51.70.25.46

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 044F1349
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
998 CKC 44 (F)	22-08-2008	22-08-2008

Marque	Désignation commerciale
PIAGGIO	PORTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZAPS8500000579174	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
S85LPTRMEPG	EG

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
76950

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés (D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AR)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG,AVD)
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0300 P0301 P0302 P0303 P0304

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/07/2018:50750 Km / 19/07/2019:55768 Km / 29/07/2020:60046 Km / 28/10/2021:65723 Km / 16/03/2022:67594 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-1.5m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		3%			6%	
Forces verticales		602daN			487daN	
Frein de service						
Forces de freinage	178daN		186daN	108daN		147daN
Déséquilibre (<20%)		5%			27%	
Force de freinage (efficacité)	178daN		186daN	108daN		147daN
Taux d'efficacité (≥50%)				56%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				22%		
Émissions à l'échappement						
CO Ralenti(≤0.3%) 0.00% CO Accéléré(≤0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.007						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-2.4%		D:-1.7%		

CT RG VL 060 500 001 - 10/23 ☆