RLC Lyon RLC@lliance	CHRONOTACHYGRAPHE NUMERIQUE	FO TAC 01 - Annexe 01/11/2020

Certificat d'Inspection Périodique

Certificat n° : 5088 Accréditation Cofrac Inspection n° 3-1503. Liste des Sites et Portées disponibles sur www.cofrac.fr	Fait en deux exemplaires : Centre Adhérent / Demandeur Le : 20-01-2025

IDENTIFICATION ORGANISME

ORGANISME D'INSPECTION (TÊTE DE RÉSEAU)	LIEU D'INSPECTION (ATELIER)
RLC Lyon 48 Rue Victor Hugo 42400 Saint-Chamond	Nimes Tachygraphe 23 bis route nationale 113 30620 BERNIS

IDENTIFICATION CLIENT

PROPRIÉTAIRE (DÉTENTEUR)	EXPLOITANT (UTILISATEUR)
MAJ SA 102 RUE ROBERT MALET STEVENS 30000 NIMES	MAJ SA 102 RUE ROBERT MALET STEVENS 30000 NIMES

INFORMATIONS CONCERNANT L'INSPECTION

Date de la Vérification : 20-01-2025 16h06	Marque du Véhicule : MERCEDES	Immatriculation : 3993ZM30	MEC : 19-02-2007
Fabricant VU : Siemens AG SV	Type VU : 1381.2070000051	N° Série VU : 0001357138	N° Homologation VU : e1-84
Nombre de Marques AL42 apposées : 2			

INSCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Procédure utilisée : Annexe Technique Sogar - PROCEDURE IP + LIM (1B / 1C) - 14-10-2024	N° Série Véhicule : WDB9505381L163080	Taille Pneumatiques : 315/70 R 22.5
w (imp/km) : 6294	k (imp/km) : 6294	l (mm) : 3105
Référence à la Procédure des Incertitudes de Mesure : PR TAC 07		

Points de vérification prévus par la Réglementation :

- Conformité VU aux prescriptions de la réglementation,
- Contrôle EMT VU (Erreur vitesse / Erreur distance)
- Contrôle EMT Essais 1000m (Erreur vitesse / Erreur distance)

Résultat de l'intervention

Le technicien déclare l'intervention 1

L'organisme Nimes Tachygraphe désigne M ALCAZAR Christophe comme technicien de l'intervention. Il a pris connaissance et valide les valeurs du rapport. EURL NÎMES TACHYGRAPHE 23 Bis RN 113 30620 BERNIS RCS NÎMES 880 873 674	Commentaire: